

Arvioitava kohde: Kultakuusi (Kirkkotie 3) - Kirkkotie - kirkko (Kirkkotie 11)

Arvioinnin päivämäärä: 31.8. Jouni Kilpeläinen, Kultakuusen sekä muita henkilöitä

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka Kultakuusi	Pyörätuolisymbolilla merkattu Kultakuusi		x	Kultakuusi ei merkattu
	Riittävän leveä	x		
	Paikoitusalueen pinta	x		
	Paikoitusalueen kaltevuus	x		
	Valaistus	x		

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu			
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön			
	Valaistus			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		jalkakäytävä reitin varrella: Kultakuusi (Kirkkotie 3) - kirkko plussaa: ei koroketta suojatien kohdalla
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		
	Kirkko Portaiden alkamisesta varoittava huomioalue		x	Kirkko huomionauha puuttuu

Portaiden käsijohteet		x	käsijohde, korkeus 80 cm, (matalahko) on syytä ulottaa myös rappurallin yli
Portaiden pinta		x	talvella liukkaudenesto
Porrasaskelman korkeus	x		16 cm
Porrasaskelman leveys	x		
Porrasaskelman reunakonstrasti		x	huomionauha puuttuu
Pyörätuoliluiska	x		leveys 108 cm
Kynnykset		x	hivenen korkeat 4-6 cm
Valaistus	x		
Esteet (törmäys-/putoamisvaara)		x	ulko-ovella (luiska) sähköpyörätuolilla kääntyminen sisälle haastavaa, tila ahdas
Levähdyspaikat	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet puuttuu	Luiskaopaste	Fontin koko			
		Fontin selkeys			
		Opasteen pinta (kiilto, heijastus)			Luiskaopaste puuttuu

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus		x	hämärä, tiedotteet vaatisivat kohdevalon

	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)		x	puuttuu
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnykset)		x	ovi perinteinen, pyörätuolissa tulija ei saa sitä itsenäisesti auki. Kynnykset liian korkeat n. 4-6 cm

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Kirkkosali	Ääniympäristö (kaiku)		x	Induktiosilmukan käyttäjille pohjapiirros kuuluvuusalueista eteisissä, parhaimman kuuluvuuden penkkirivit merkittävä esim. tarroin
		Hissi			
		Valaistus	x		
		Lattia (tasaisuus, kontrastit)		x	Alttarille vievä luiska > huomionauha reunaan
		Kulkulevydet		x	pyörätuolipaikkoja niin, että p-tuoli ei tuki käytävää
		Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)			Varsinkin alttariluiskalle vievä käytävä kapea> ehdotus: 1. penkin poisto
		Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)		x	Alttariluiskan vieressä oleva kaide eri väriseksi kuin seinä
		Pöydät (säädettävyys)			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Palvelutiskit	korkeus			
	erottuvuus/kontrastit			
	valaistus			
	äänisilmukka			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Esteetön WC	sijainti	x		
	ovi (kontrasti, leveys, kynnykset, lukko, vedin)		x	ovi jää herkästi auki, jos p-tuolissa olevalla vielä avustaja apuna > ehdotus: liukuovi
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti	x		
	mitoitus	x		
	käsituet	x		
	wc-istuimen korkeus		x	irtokoroke tarpeen
	wc-paperitelineen sijoittelu	x		
	käsisuihkun sijoittelu	x		
	käsienpesuallas		x	ei säädettävä
	saippua-annostelija		x	
	käsi- ja paperitelineen sijoittelu		x	korkealla
	peili		x	korkealla
	vaatekoukut		x	korkealla
	keppiteline			
	irtokalusteiden sijoittuminen			
	valaistus	x		
	hälytysjärjestelmä		x	puuttuu