

Arvioitava kohde Mielenterveysyksikkö Kainuuntie 88 2 krs

Arvioinnin päivämäärä 22.9.2022

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	ei ollenkaan
	Riittävän leveä		x	vinoparkki, ruutuja ei ole merkattu
	Paikoitusalueen pinta	X		asfaltti ehjä
	Paikoitusalueen kaltevuus		x	alue osittain rinteessä ja kalteva
	Valaistus		x	tien katuvalot, ei muuta valaistusta

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		X	ei merkattu
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön			125 cm leveä, viettää ajotiellepäin
	Valaistus		X	katuvalot

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	X		
	Kulkuväylän kaltevuus	X		
	Kulkuväylän leveys	X		125 cm leveä, viettää ajotiellepäin
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue		X	
	Portaiden käsijohteet		X	vain toisella puolella
	Portaiden pinta		X	märkänä liukas
	Porrasaskelman korkeus		X	17 cm

	Porrasaskelman leveys			27 cm
	Porrasaskelman reunakonstrasti		x	tummanruskea porras, musta etureuna
	Pyörätuoliluiska			ulkona luiska, 20 cm korkeuseroon
	Kynnykset		x	2-4 cm
	Valaistus		x	
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)		x	käytävään ei saa laittaa tuoleja
	Levähdyspaikat			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko		x	opasteet 2 kerroksessa, ovesa
	Fontin selkeys	x		
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä		x	A4 lappu, jossa yritykset lueteltu
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus		x	heikkonäköisen kannalta riittämätön
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)		x	vain toisessa kerroksessa
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnyks)	x		avattava, ei aukea sähköisesti

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)		x	kaiku, huoneiden välinen puhe kuuluu
	Hissi		x	ei ole
	Valaistus		x	heikkonäköisen kannalta riittämätön
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)		x	tasainen, ei värieroja
	Kulkuleveydet	x		
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)		x	hattuhylly korkealla
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)		x	istuimissa ei käsinojia/korotuksia
	Pöydät (säädettävyys)			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit	korkeus			ei ole palvelutiskejä
	erottuvuus/kontrastit			
	valaistus			
	äänisilmukka			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Esteetön WC	sijainti		x	ei ole
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)		x	kynnyks 1cm,oviaukko 58/56 cm
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti		x	lähes saman väriset
	mitoitus		x	ahdas

käsitutet			yksi kahva pöntön vasemmalla sivulla
wc-istuimen korkeus		x	41cm, ei koroketta, ei sivutukia
wc-paperitelineen sijoittelu		x	kaukana edessä
käsisuihkun sijoittelu		x	kaukana takana
käsienpesuallas	x		normaali korkeus
saippua-annostelija	x		
käsiypyhepaperitelineen sijoittelu		x	korkealla
peili		x	korkealla
vaatekoukut		x	korkealla
keppiteline		x	ei ole
irtokalusteiden sijoittuminen		x	ei ole
valaistus		x	heikkonäköisen kannalta riittämätön
hälytysjärjestelmä		x	ei ole