

Käyttäjälähtöinen esteettömyskävely havainnointiin perustuen - Tarkistuslista

KUHMO

Riikka, Eila, Eine, Antti ja
Juha

Arvioitava kohde: Poliisiasema

Useissa kadun ylityksissä liian korkeat katukiveykset

Arvioinnin päivämäärä: 31.8.2022

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	ei ole merkkiä
	Riittävän leveä	x		ajo omalla luvalla, ei virallista paikoitusalueita
	Paikoitusalueen pinta	x		
	Paikoitusalueen kaltevuus	x		
	Valaistus			vaikea arvioida päivänvalolla

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		x	polkupyöräteline on
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön	x		
	Valaistus			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		

Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue	x		
Portaiden käsijohteet	x		yhdellä puolella
Portaiden pinta	x		
Porraskaskelman korkeus	x		
Porraskaskelman leveys	x		
Porraskaskelman reunakonstrasti			portaiden reunamerkit puuttuu
Pyörätuoliluiska		x	kapea, itsenäiseen käyttöön jyrkkä
Kynnykset		x	haittaa pyörätuolilla, rollaattorilla
Valaistus			
Esteet (törmäys-/putoamisvaara)		x	pöytäryhmän sij. huomio
Levähdyspaikat			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko	x		
	Fontin selkeys	x		
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisääkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus	x		
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)		x	liian ylhäällä

	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnys)		x	kapeus, kynnys, Ovet voisi olla esim. liukuovina, jolloin sen saisi pois edestä tai automaattiset sähköovet
--	--	--	---	---

Kunnossa Kehitettävää vaikea arvioida päivänvalolla

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)		x	virkaileijan kertomana kaikuu
	Hissi	ei ole		
	Valaistus			remontti käynnissä
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x		
	Kulkuleveydet		x	toimistotila ahdas
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)		x	naulakkoa ei tunne naulakoksi, ylhäällä
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)		x	ei käsinojia, korkeat istuimet puuttuu
	Pöydät (säädettävyys)	x		standardimitoitus, pyörätuolilla pääsee lähelle

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit	korkeus	x		
	erottuvuus/kontrastit	x		
	valaistus	x		
	äänisilmukka		x	ei ole, lähin Kajaanissa

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

	Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti	
Esteetön WC	sijainti		x parempi sijainti aulatiloissa	
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)		x kapea, kynnyks, vedin ovesa hyvä	
	lattiapinta		x nousu, jalalla tunnistettavissa	
	lattian ja seinän kontrasti		x vain yhdellä seinällä	
	mitoitus		x pieni, ei sovi pt sisälle, ovi auki, ei avustajaa	
	käsitutet	x		
	wc-istuimen korkeus	x		
	wc-paperitelineen sijoittelu	x		
	käsisuihkun sijoittelu		x korkealla, huono sijoittelu	
	käsienpesuallas	x		korkeuden säätö hyvä
	saippua-annostelija		x väärä sijoittelu	
	käsihygieenipaperitelineen sijoittelu	x		
	peili		x korkealla	
	vaatekoukut		x puuttuu	
	keppiteline		x puuttuu	
	irtokalusteiden sijoittuminen	x		
	valaistus	x	x automaattivalaistus olisi parempi	
	hälytysjärjestelmä		x ei tiedetä missä hälyttää	