

Arvioitava kohde: Tarinatupa

Arvioinnin päivämäärä: 31.8.2022, Eila Kyllönen, Kauko Kilponen

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	ei löytynyt, inva-P puuttui
	Riittävän leveä			
	Paikoitusalueen pinta		x	pinta vaarallinen, kuhmuinen
	Paikoitusalueen kaltevuus		x	kalteva joka suuntaan
	Valaistus		x	vain katuvalot, alueella ei valoja

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Keuyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		x	parempi opastus
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön			pyörätelineet pois portaiden vierestä, seniorimopoille paikoitus
	Valaistus	x		

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta		x	
	Kulkuväylän kaltevuus		x	
	Kulkuväylän leveys		x	
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue		x	huomioväri puuttui
	Portaiden käsijohteet		x	suunniteltava koko sisääntulo
	Portaiden pinta	x		hiekoitus talvella kunnossa
	Porrasaskelman korkeus	x		

	Porrasaskelman leveys	x		kokonaisuudistus
	Porrasaskelman reunakonstrasti		x	
	Pyörätuoliluiska		x	
	Kynnykset		x	
	Valaistus	x		
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)		x	kaide puuttuu
	Levähdyspaikat	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko		x	inva-wc:n kyltti aulaan
	Fontin selkeys			
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)			opasteet ulkoa puuttuu

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä		x	myös Torikadun puolelle opasteet sekä Tarinatuvalle että Rajakadun saliin
	Tuulikaapin koko		x	pieni, ovet aukeaa väärään suuntaan
	Valaistus		x	
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)		ei ole	
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnyks)		x	painava ovi, kynnykset -myös Tarinatuvan salin kynnyks- pois

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)		x	Akustiikka: verhot ja seinätekstiili, mutta ne voi aiheuttaa allergioita
	Hissi	ei ole		
	Valaistus	x		
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x		
	Kulkuleveydet	x		
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)	x		
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)	x		
	Pöydät (säädettävyys)	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit: keittiö	korkeus	x		
	erottuvuus/kontrastit	x		
	valaistus	x		
	äänisilmukka			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Esteetön WC	sijainti	x		
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)	x		
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti	x		
	mitoitus	x		
	käsitutet	x		

wc-istuimen korkeus		x	istuimeen lisäkoroke
wc-paperitelineen sijoittelu	x		
käsisuihkun sijoittelu	x		
käsienpesuallas	x		
saippua-annostelija	x		
käsiptyyhepaperitelineen sijoittelu	x		
peili	x		
vaatekoukut	x		
keppiteline		x	
irtokalusteiden sijoittuminen	x		
valaistus		x	peilin alla oleva lamppu palanut
hälytysjärjestelmä		x	puuttui