

Arvioitava kohde: Tokmanni

Arvioinnin päivämäärä: 31.8.2022 Tapio Lipsonen

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu	x 2		kalteva nousu
	Riittävän leveä	x		kalteva nousu
	Paikoitusalueen pinta			
	Paikoitusalueen kaltevuus			liian kalteva, avustaja tarvitaan
	Valaistus	x		

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Keuyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu			
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön			
	Valaistus			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys			
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue		x	puuttuu
	Portaiden käsijohteet			
	Portaiden pinta	x		
	Porrasaskelman korkeus			normaali

	Porraskelman leveys			
	Porraskelman reunakonstrasti			
	Pyörätuoliluiska		x	
	Kynnykset			
	Valaistus			
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)			
	Levähdyspaikat			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko			
	Fontin selkeys			
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko		x	pieni
	Valaistus	x		
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)			
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnykset)			jäykät, Avustaja tarvitaan

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)			
	Hissi		ei hissiä	alakertaan ei pääse
	Valaistus			
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)			
	Kulkuleveydet			pääkäytävää pääsee hyvin liikkumaan, mutta hyllyvälit ahtaat
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)			
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)			
	Pöydät (säädettävyys)			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit	korkeus	x		
	erottuvuus/kontrastit			
	valaistus	x		
	äänisilmukka			

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Esteetön WC	sijainti			
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)			ei ole
	lattiapinta			
	lattian ja seinän kontrasti			
	mitoitus			
	käsitutet			

wc-istuimen korkeus			
wc-paperitelineen sijoittelu			
käsisuihkun sijoittelu			
käsienpesuallas			
saippua-annostelija			
käsipyyhepaperitelineen sijoittelu			
peili			
vaatekoukut			
keppiteline			
irtokalusteiden sijoittuminen			
valaistus			
hälytysjärjestelmä			

Kauppa on vuokratiloissa. Kaavake ei sovellu tilanearviointiin sellaisenaan. Kun tehdään remonttia kadulla, pitää jo siinä vaiheessa huomioida tasainen sisäänkäynti, jotta pyörätuoliasiakas pääsisi yksin kauppaan. Koska tavaraa paljon, on mahdotonta tehdä liikkumisesta p-tuolilla mahdollista. Paljon korjaamista. Avustajan kanssa onnistuu. "Tokmannin tilanne paranee ja ongelmat poistuu vain, kun rakennetaan uusi tavaratalo"