

Arvioitava kohde: Perhekeskus (Louhela)

Arvioinnin päivämäärä 13.3.2023

Perhekeskuksessa ei ole pyörätuoleja

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	ei ole, pyörätuoliluiskan alkupää on turhan kaunana
	Riittävän leveä	x		
	Paikoitusalueen pinta	x		
	Paikoitusalueen kaltevuus		x	koko jalkakäytävän reunus voisi olla luiskaa
	Valaistus	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		x	
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön			
	Valaistus	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue		x	
	Portaiden käsijohteet		x	oikealla puolella on
	Portaiden pinta	x		
	Porrasaskelman korkeus	x		

	Porraskelman leveys	x		
	Porraskelman reunakonstrasti		x	
	Pyörätuoliluiska			
	Kynnykset		x	
	Valaistus			
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)			
	Levähdyspaikat	x		lepotasanne portaissa

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko		x	
	Fontin selkeys		x	
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)		x	

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus	x		
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)			
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnyks)	x	x	hankala avata pyörätuolista käsin

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)	x		
	Hissi	x		
	Valaistus	x		
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x		
	Kulkulevydet	x		
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)			
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)	x	x	korkeampia tuoleja olisi hyvä olla
	Pöydät (säädettävyys)		x	

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Palvelutiskit	korkeus	x		
	erottuvuus/kontrastit	x		
	valaistus	x		
	äänisilmukka		x	Tietokonepiste ei ole esteetön

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Esteetön WC	sijainti	x alakerta		eteisessä voisi tiedottaa invaWC:n sijainnin
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)	x		Louhelan 2. kerroksessa ei ole invaWC:tä
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti	x		
	mitoitus	x		
	käsitutet	x		

wc-istuimen korkeus	x		
wc-paperitelineen sijoittelu			yläkerrassa ei ole esteetöntä WC:tä
käsisuihkun sijoittelu			
käsienpesuallas			säädettävä
saippua-annostelija			
käsipyyhepaperitelineen sijoittelu			
peili			
vaatekoukut			
keppiteline			
irtokalusteiden sijoittuminen			
valaistus			
hälytysjärjestelmä			