

Arvioitava kohde: Avokuntoutusyksikkö Valkama (Könninmäentie 2 A 1)
Arvioinnin päivämäärä 13.3.2023

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu		x	Ei paikoitusaluetta, pihaparkki varattu ambulanssille, tilapäinen, Kontionkadun varressa taskuparkkeja 4
	Riittävän leveä			
	Paikoitusalueen pinta			
	Paikoitusalueen kaltevuus			
	Valaistus	x		

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu		x	polkupyörille telineet
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön	x		
	Valaistus	x		pihavalistus

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		
	Portaiden alkamisesta varoitettava huomioalue	x		ei portaita
	Portaiden käsijohteet			
	Portaiden pinta			
	Porraskorkeus			

	Porrasaskelman leveys			
	Porrasaskelman reunakonstrasti			
	Pyörätuoliluiska		x	
	Kynnykset		x	
	Valaistus	x		
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)		x	
	Levähdyspaikat	x		ei tarvita

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko	x		näkövammaisille ei näy
	Fontin selkeys	x		
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus	x		liiketunnistin
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)	x		
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnyks)	x		oven leveys, koko 9 x 21

	Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)	x	äänieristys, tietoturva
	Hissi	x	
	Valaistus	x	tietyissä kohteissa ei riittävä
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x	
	Kulkuleveydet	x	ahtaat, ei pääse kaikkiin huoneisiin, osaan huoneista johtaa kapea 90 cm käytävä.
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)	x	Toiminta ajateltu perheasunnoksi
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)	x	kalusteiden korkeus matala
	Pöydät (säädettävyys)	x	

	Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Palvelutiskit	korkeus	x	ei sovi lyhytkasvuisille tai pyörätuolia käyttäville
	erottuvuus/kontrastit	x	
	valaistus	x	
	äänisilmukka		ei ole

	Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Esteetön WC	sijainti	x	
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)	x	kapea wc-tila
	lattiapinta	x	liukas
	lattian ja seinän kontrasti	x	

mitoitus		x	tehty perheWC:ksi alun perin
käsituet		x	
wc-istuimen korkeus		x	
wc-paperitelineen sijoittelu	x		
käsisuihkun sijoittelu	x		
käsienpesuallas	x		
saippua-annostelija	x		
käsipyyhepaperitelineen sijoittelu	x		
peili	x		
vaatekoukut	x		
keppiteline	x		
irtokalusteiden sijoittuminen	x		
valaistus	x		
hälytysjärjestelmä		x	ei ole