

Käyttäjälähtöinen esteettömyyskävely havainnointiin perustuen - Tarkistuslista

tarkastajat: Jouni Kilpeläinen, Erkki Heikkinen,
Jarkko Piirainen, Lauri ja Maija
Komulainen

Arvioitava kohde: Pallotupa
Arvioinnin päivämäärä 13.3.2023

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Autopaikka/ Saattoliikenteen pysähdyspaikka	Pyörätuolisymbolilla merkattu	ei ole		merkittävä esteetön reitti
	Riittävän leveä	x		
	Paikoitusalueen pinta	x		
	Paikoitusalueen kaltevuus	x		
	Valaistus		x	Piha-alue

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kevyen liikenteen paikoitus	Opastein merkattu	x		
	Kulkuväylän käyttöä häiritsemätön	x		
	Valaistus			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Kulkuväylät, käytävät	Kulkuväylän pinta	x		
	Kulkuväylän kaltevuus	x		
	Kulkuväylän leveys	x		
	Portaiden alkamisesta varoittava huomioalue		x	merkintää ei ole
	Portaiden käsijohteet	x		

	Portaiden pinta		x	ei liukuestettä
	Porrasaskelman korkeus	x		
	Porrasaskelman leveys	x		
	Porrasaskelman reunakonstrasti	x		
	Pyörätuoliluiska			
	Kynnykset	x		matalat
	Valaistus	x		
	Esteet (törmäys-/putoamisvaara)			
	Levähdyspaikat	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Opasteet	Fontin koko	x		hätätien merkkien sijoittelussa korjattavaa
	Fontin selkeys	x		
	Opasteen pinta (kiilto, heijastus)	x		

Kunnossa Kehitettävää Kommentti

Sisäänkäynti	Helposti löydettävä	x		
	Tuulikaapin koko	x		
	Valaistus	x		
	Ovikello (korkeus, sijoittuminen, valaistus)	x		
	Ovi (hahmotettavuus, leveys, avattavuus, kynnyks)	x		

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Huonetilat	Ääniympäristö (kaiku)	x		
	Hissi	x		
	Valaistus	x		
	Lattia (tasaisuus, kontrastit)	x		
	Kulkuleveydet	x		
	Säilytystilat (kaapit, naulakot, lokerot)	x		
	Istuimet (korkeus, käsinojat, määrä)	x		
	Pöydät (säädettävyys)	x		osassa huoneita

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Palvelutiskit	korkeus			
	erottuvuus/kontrastit			
	valaistus			
	äänisilmukka			

		Kunnossa	Kehitettävää	Kommentti
Esteetön WC	sijainti	x		
	ovi (kontrasti, leveys, kynnyks, lukko, vedin)		x	sähkö-/liukuovi, kahva koko leveydelle, lukitusnuppi suurempi
	lattiapinta	x		
	lattian ja seinän kontrasti	x		
	mitoitus	x		
	käsitutet	x		
	wc-istuimen korkeus	x		

wc-paperitelineen sijoittelu	x		
käsisuihkun sijoittelu		x	
käsienpesuallas	x		
saippua-annostelija	x		
käsipyyhepaperitelineen sijoittelu	x		
peili	x		
vaatekoukut	x		
keppiteline		x	puuttuu
irtokalusteiden sijoittuminen	x		
valaistus	x		
hälytysjärjestelmä		x	ei ole, asukkailla turvapuhelimet