

KUHMON KIRKON ESTEETTÖMYYSKORJAUKS IEN TILANNE



Sari Karikko, talouspäällikkö

Kuhmon kirkko, Kirkkotie 11

Kirkossa ei ole korjattu edellisessä kartoituksessa huomioituja puutteita. Ulkona kaiteen korkeus on matalahko, pitäisi alkaa maan tasasta. Huomionauha puuttuu sekä portaiden alussa että luiskassa sekä ulkona että sisällä alttarilla, luiskaopaste puuttuu. Portaissa kynnykset on korkeat. Ulko-ovella pyörätuolilla kääntyminen on haasteellista: on putoamisvaara, ovikello puuttuu, ovia ei saa auki.

Kirkkosalissa eteinen on hämärä: tiedotteille olisi hyvä olla kohdevalo, kynnyksen korkeus, induktiosilmukoiden kuuluvuus olisi hyvä merkitä penkkeihin, pyörätuoli ei saa tukkia käytäviä, alttariluiskan vieressä oleva kaide eri väriseksi, wc-istuimeen irtokoroke, käsienspesualtaan korkeus säädettäväksi, saippua-annostelija, käsipyyhepaperi, peili, vaatekoukku ja keppiteline ovat korkealla. Hälytysjärjestelmä puuttuu.



Ennen



Jälkeen



Ennen



Jälkeen



Ennen



Jälkeen



Ennen



Jälkeen











KIITOS!